

# Penting, Bentangan Plastik Saat Pengecoran Rabat Beton Pada Sasaran Fisik TMMD Reguler Ke 116

nur faizin - [KEBUMEN.UPDATE.CO.ID](http://KEBUMEN.UPDATE.CO.ID)

May 22, 2023 - 12:26



*Anggota Satgas TMMD Reguler ke 116 Kodim 0709/Kebumen melakukan pengerjaan menggunakan bentangan plastik sebelum dilaksanakan pengecoran*

KEBUMEN- Satgas TMMD Reguler ke-116 Kodim 0709/Kebumen dan warga Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen dalam pengerjaan

pegecoran jalan Program TMMD menggunakan bentangan plastik sebelum dilaksanakan pengecoran, Senin (22/05/2023).

Adanya bentangan plastik yg menutup papan pembatas, sangat berarti bagi tukang, semua dilaksanakan untuk memanfaatkan kembali papan pembatas tersebut, karena pengecoran jalan bisa sempurna hasilnya jika terlindungi plastik, yang juga memberikan hasil pengecoran menjadi padat karena air yang sudah bercampur adukan tidak akan lari kemana-mana.



Kesibukan anggota satgas dan warga terlihat juga sedang menyiapkan adonan bahan pengecoran, mengangkat pasir dan pekerjaan lain yang mereka kerjakan secara gotong royong untuk mengejar target waktu yang telah ditentukan .

Dengan adanya Program TMMD dari Kodim 0709/Kebumen di Desa Pejengkolan, anggota satgas berharap, hasil program fisik tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat bisa lebih layak dan tingkat perekonomian warga bisa semakin meningkat, sehingga adanya program TMMD dapat hasilnya dapat dirasakan oleh warga, dengan hadirnya program TMMD di desa Pejengkolan bisa pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Redaktur: Nur Faizin

Sumber: Pendim 0709/Kebumen